



**PL** dodatkowe informacje znajdują się na stronie [www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)  
Επισκέψθετε τον ιστότοπο [www.fkg.ch](http://www.fkg.ch) για πρόσθετες πληροφορίες  
**NL** voor meer informatie zie [www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)



## XP-endo® Rise Glider

Narzędzia endodontyczne  
Endodontic instruments  
Endodontische instrumenten

FKG REF. 99.7AA.10.27A.YC - N°119 - 2021/12

## XP-endo® Rise Glider

### Opis - Περιγραφή - Beschrijving

XP-endo®

Rise Glider

15.04

Prędkość / Ταχύτητα / Toerental: C 1000 rpm

Moment obrotowy / Ροπή / Draaimoment: 1 Ncm

Oznaczenie stopnia rozbieżności (1) i średnicy ISO (2)

Anagwórisi kuvikóttagia (1) και diámetrou ISO (2)

Identificatie van conicitet (1) en ISO-diameter (2)



### Symbola / Σύμβολα / Symbolen

Wyrób sterylizowany, gotowy do użycia  
Αποτελείται από στεριλισμένο προϊόν, έτοιμο για χρήση  
Gesteriliseerd product, gereed voor gebruik

Zawsze sprawdzać datę ważności  
Ελέγχετε πάντοτε την ημερομηνία λήξης  
Altijd de ultieme gebruiksdatum controleren

Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania  
Να μην χρησιμοποιηθεί σε αν συσκευασία είναι κατεστραμμένη  
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

## PL Informacje ogólne

### Wskazania do zastosowania:

Ta narzędzia endodontyczne są przeznaczone do użytku w placówkach medycznych i szpitalach przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Narzędzia XP-endo® Rise Glider są przeznaczone do opracowywania drogi przejazdowej kanałów korzeniowych.

### Przeciwskazania:

Ten wyrób zawiera nikiel i nie może być stosowany u osób ze stwierdzoną wrażliwością alergiczną na ten metal.

### Działania niepożądane:

nie są znane.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Wykonać serię zdjęć radiologicznych pod różnymi kątami, aby określić anatomię kanałów korzeniowych (dlugość, szerokość i krzywiznę).
- Zawsze sprawdzać narzędzia przed użyciem i wyrzucać je w przypadku jakichkolwiek widocznych wad.
- Liczba kanałów korzeniowych, które mogą być opracowane przy użyciu narzędzia XP-endo® Rise jest ograniczona do maksymalnie 8.
- Narzędzia XP-endo® Rise należy stosować w odpowiedniej kolejności. Rozpocząć od opracowania drogi prowadzenia, a następnie ukształtować kanał (XP-endo® Rise Shaper).
- Po usunięciu narzędzia XP-endo® Rise kanał należy często i dokładnie płukać.
- Regularnie sprawdzać narzędzie XP-endo® Rise w trakcie użytkowania i wyrzucać, jeżeli wykazuje jakiekolwiek oznaki zużycia (np. uległo odształceniu).
- Jeżeli narzędzie XP-endo® Rise nie postępuje łatwo, wyciąg je z kanału, oczyścić, sprawdzić powierzchnie tnące, następnie przepłukać kanał i rekapitulować pilnikiem ręcznym ISO 010.
- Gdy narzędzie osiągnie koniec okresu użytkowania, należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Narzędzia nie były testowane u dzieci, kobiet ciężarnych ani karmiących piersią.
- Zapraszamy do odwiedzenia witryny FKG Dentaire SA ([www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)), gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące możliwych do zastosowania metod czyszczenia i sterylizacji.

## EL Γενικές πληροφορίες

### Ενδείξεις χρήσης:

Aυτά τα ενδοδοντικά εργαλεία προορίζονται για χρήση ιατρικές και νοσοκομειακές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Τα εργαλεία XP-endo® Rise Glider έχουν σχεδιαστεί για την αρχική διάρραφη στους ριζικούς σωλήνες.

### Αντενδείξεις:

Αυτό το προϊόν περιέχει νικέλιο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με γνωστή αλλεργική ευαίσθηση σε αυτό το μέταλλο.

### Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Καμία γνωστή.

### Προειδοποίησης και προφύλαξης:

- Κάντε λήψη πολλών ακτινογραφιών από διάφορες γωνίες για να προσδιορίσετε την ανατομία των ριζικών σωλήνων (μήκος, πλάτος και κάμψη).
- Επιθεωρείτε πάντοτε το ή τα εργαλεία πριν από τη χρήση, και απορρίψτε τα αν παρουσιάζουν εμφανές ή εμφανή ελλείπσεις.
- Ο αριθμός των ριζικών σωλήνων που μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία με ένα εργαλείο XP-endo® Rise περιορίζεται στους 8 ριζικούς σωλήνες το ανώτατο.
- Χρησιμοποιούστε τα εργαλεία XP-endo® Rise με τη σωρά που έχει οριστεί από τη διαδικασία. Ξεκινήστε με την αρχική διάρραφη και συνεχίστε με διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα (XP-endo® Rise Shaper).
- Κάντε σχολαστικό και συχνό διακλυσμά του ριζικού σωλήνα μετά την έξαρση του εργαλείου XP-endo® Rise.
- Επιθεωρείτε τακτικά τα εργαλεία XP-endo® Rise ενώ το χρησιμοποιείτε, και απορρίψτε το αν παρουσιάζεται ίχνη φθοράς (για παραδείγματα: χωρίς στροφές).
- Αν το εργαλείο XP-endo® Rise δεν πρωθείται εύκολα, αφαιρέστε το από τον ριζικό σωλήνα, καθαρίστε το, επιθεωρήστε τα κοπιτικά άκρα του και κάντε σχολαστικό διακλυσμά του ριζικού σωλήνα και ανακεφαλαιώστε με μια πίνη χειρός ISO 010.
- Όταν κάποια εργαλείο φτάσει στο τέλος της διάρρειας χώρις του, απορρίψτε το σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
- Τα εργαλεία αποτελούν ελεγχθεί σε παιδιά, έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
- Επισκέψθετε τον ιστότοπο της FKG Dentaire SA ([www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)) για κάθε πληροφορία η οποία σχετίζεται με τις ισχύουσες μεθόδους καθαρισμού και αποστέρωσης.

## NL Algemene informatie

### Gebruiksindicaties:

Deze endodontische instrumenten zijn bedoeld voor gebruik in medische instellingen en ziekenhuizen, door gekwalificeerde gezondheidswerkers. XP-endo® Rise Glider-instrumenten zijn ontworpen voor het creëren van een geleide baan en het vormgeven van wortelkanalen.

### Contra-indicaties:

Dit product bevat nikkel en mag niet worden gebruikt bij personen met een bekende allergische gevoeligheid voor dit metaal.

### Ongewenste reacties:

geen bekend.

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Maak verschillende röntgenfoto's vanuit verschillende hoeken om de anatomie van de wortelkanalen te bepalen (lengte, breedte en kromming).
- Controleer de instrumenten altijd vóór gebruik en gooい ze weg als er zichtbare defecten zijn.
- Met een XP-endo® Rise-instrument mogen maximaal 8 wortelkanalen worden behandeld.
- Gebruik de XP-endo® Rise-instrumenten in de volgorde van de serie. Start met het creëren van een geleide baan en ga dan verder met het vormgeven van het kanaal (XP-endo® Rise Shaper).
- Spoel het kanaal meerdere keren grondig na het verwijderen van een XP-endo® Rise-instrument.
- Controleer het XP-endo® Rise-instrument tijdens gebruik regelmatig en gooい het weg als het tekenen van slijtage vertoont (bijv. vervorming).
- Beweegt het XP-endo® Rise-instrument stroef, verwijder het instrument dan uit het kanaal, reinig het en controleer de snijkanten. Spoel vervolgens het kanaal en recapiteer het met een handvijf ISO 010.
- Voer instrumenten die het einde van hun levensduur hebben bereikt af volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
- Deze instrumenten zijn niet getest op kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- Kijk op de website van FKG Dentaire SA ([www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)) voor informatie over de toe te passen reinigings- en sterilisatiemethode.

## Procedura stosowania



## Πρωτόκολλο χρήσης

Rysunek / Εικόνα / Afbeelding 1



Predkosc: 1000 obr./min


Moment obrotowy: 1 Ncm

- Wykonać prostoliniowy dostęp koronowy i korzeniowy.
- Eksplorować kanał pilnikiem ręcznym ISO 010.
- Określić długość roboczą, korzystając z radiogramu. Ponadto można uzyskać elektroniczne określenie długości roboczej.
- Za pomocą narzędzia mechanicznego XP-endo® Rise Glider wykonać drogę prowadzenia do osiągnięcia długości roboczej. Podczas korzystania z narzędzia XP-endo® Rise Glider należy stosować łagodne pociągnięcia o długości 2-3 mm i bardzo lekki ucisk na wierzchołek, pozwalając, aby narzędzie biernie przesuwało się wzdłuż kanału. Po 3 pociągnięciach wyjąć i oczyścić narzędzie, a następnie przepłukać kanał. Rekapitulować pilnikiem ręcznym ISO 010.
- Rozpocząć kształtowanie kanału, stosując zwykły protokół plukania.
- Wprowadzić końcówkę pilnika XP-endo® Rise Shaper do kanału aż do oporu (Rys. 1), wycofać (aż końcówka będzie luźna) i uruchomić silnik.
- Długiimi, łagodnymi pociągnięciami opracowywać aż do uzyskania długości roboczej (Rys. 2). Jeżeli długość robocza nie zostanie osiągnięta po 8 pociągnięciach, przerwać, przepłukać, rekapitulować i kontynuować opracowywanie. Nie stosować ruchów „dziobiących”! Nigdy nie docisnąć narzędzia. Powinno się one stale poruszać, kiedy znajduje się w kanale.
- Po osiągnięciu długości roboczej wyjąć narzędzie, aby nie doszło do nadmiernego poszerzenia kanału.
- Przepłukać kanał w celu usunięcia resztek znajdujących się w zawiąsieniu.
- Wybrać dobrze dopasowany ćwiek gutaperkowy, który można osadzić w odpowiednim miejscu na długości roboczej. Jeżeli nie można dopasować ćwieku w rozmiarze 30/04, wykonać 1-3 dodatkowych pociągnięć pilnikiem XP-endo® Rise Shaper.
- Zastosować zwykły protokół dezynfekcji.

Po opracowaniu wszystkich kanałów przystąpić do ich głębokiego czyszczenia (lub dezynfekcji). Aby możliwe było uzyskanie optymalnego rezultatu, zaleca się użycie finishera.

Po zakończeniu czyszczenia kanałów przejść do kolejnego etapu leczenia:

- Wypełnić kanał gutaperką i uszczelniać. Zaleca się stosowanie wyrobów TotalFill® BC Points™ oraz TotalFill® BC Sealer™.



## Gebruiksprotocol

Rysunek / Εικόνα / Afbeelding 2

Taakje: 1000 σ.α.λ.)

Rotatie: 1 Ncm

- Δημιουργήστε ευθεία μυλική και ριζική πρόσβαση.
- Χρησιμοποιήστε μια ρινή χειρός ISO 010 για να εξερευνήστε τον ριζικό αυλίνα.
- Προσδιορίστε το μήκος εργασίας χρησιμοποιώντας μια ακτινογραφία. Επιπλέον, είναι εφικτός ο ηλεκτρονικός προσδιορισμός του μήκους εργασίας.
- Χρησιμοποιήστε το μηχανοκίνητο εργαλείο XP-endo® Rise Glider για να πραγματοποιήσετε την αρχική διάβαση μέχρι να επιτευχθεί το μήκος εργασίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ISO 010® Rise Glider με ομαλές κινήσεις 2-3 mm, εφαρμόζοντας απαλή ακρορριζική πίεση και επιτέρευτης την παθητική προώθηση του εργαλείου κατά μήκος του ριζικού σωλήνα. Υπέρτα από 3 κινήσεις, αφαίρεστε και καθαρίστε το εργαλείο, και μετά κάντε διακαύση. Ανακεφαλαίωστε με μια ρινή χειρός ISO 010.
- Εκπινάτε τη διαδικασία διαμόρφωσης εφαρμόζοντας το σύνθετο πρωτόκολλο διαλυματού.
- Εισαγάγτε το ρύγχος του XP-endo® Rise Shaper στον ριζικό αυλίνα μέχρι να ενισχύεται αντίσταση (Εικ. 1), αποσύρετε (ρύγχος χαλάρω) και εκκινήστε το μικρομότο.
- Πραγματοποιήστε μακριές, ομαλές κινήσεις για προώθηση μέχρι το μήκος εργασίας (WL) (Εικ. 2). Αν δεν επιτευχθεί το WL σε 8 κινήσεις, σταματήστε, κάντε διακαύση, ανακεφαλαίωστε και επαναλάβετε. Μην χρησιμοποιήσετε κίνηση «φασμάσματος!» Μην ασκήτε πολύ πίεση στο εργαλείο και φροντίστε να περιστρέψεται και να κινείται πάντοτε ενώ είναι μέσα στον ριζικού σωλήνα.
- Μόλις επιτευχθεί το μήκος εργασίας, αφαίρεστε το εργαλείο για να αποφεύγετε ενδέχομενη υπέρβαση του ριζικού αυλίνα.
- Κάντε διακαύση με το ριζικό σωλήνα για να απομακρύνετε τυχόν αιωρούμενα υπολείμματα.
- Επιλέξτε κώνο γουταπέρκας που ταιριάζει και εφαρμόζει στο συστόν WL. Αν θέλετε 30/04 και δεν εφαρμόζει, πραγματοποιήστε με το εργαλείο ISO 010® Rise Shaper όλες 1-3 κινήσεις.
- Εφαρμόστε το σύνθετο πρωτόκολλο απολύμανσης.

Toerental: 1000 tpm

Draaimoment: 1 Ncm

- Creëer een rechte coronale en radiculaire toegang.
- Gebruik een handvijl ISO 010 om het kanaal te onderzoeken.
- Maak een röntgenfoto om de werk lengte te bepalen. Het is ook mogelijk om de werk lengte elektronisch te bepalen.
- Gebruik de mechanische XP-endo® Rise Glider om een geleide baan te creëren tot de werk lengte is bereikt. Maak met de XP-endo® Rise Glider rustige bewegingen van 2-3 mm met zeer lichte apicale druk en laat het instrument passief in het kanaal dringen. Verwijder en reinig het instrument na 3 bewegingen. Spoel het kanaal en recapituleer het met een handvijl ISO 010.
- Start de vormgevingsprocedure en volg uw gebruikelijke spoel protocol.
- Stek de punt van de XP-endo® Rise Shaper in het kanaal tot weerstand voelbaar is (afb. 1), trek terug (punt los) en start de motor.
- Maak lange, rustige bewegingen om de werk lengte (WL) te bereiken (afb. 2). Wordt de WL niet na 8 bewegingen bereikt, stop dan, spoel en recapituleer het kanaal en probeer het opnieuw. Maak geen pikkende bewegingen! Oefen nooit druk uit op het instrument en houd het instrument in het kanaal altijd in beweging.
- Verwijder het instrument zodra de werk lengte is bereikt, om extra vergroting van het kanaal te voorkomen.
- Spoel het kanaal om losse resten te verwijderen.
- Kies een guttapercha-stift die het kanaal goed opvult en waarvan de lengte overeenkomt met de WL. Is 30/04 gewenst, maar past deze niet, maak dan nog eens 1-3 bewegingen met de XP-endo® Rise Shaper.
- Volg uw gebruikelijke desinfectie protocol.

Nadat alle kanalen zijn vormgegeven, kunt u verder gaan met de diptereiniging (of desinfectie) van de kanalen. Voor een optimaal resultaat adviseren we het gebruik van de Finisher.

Nadat alle kanalen zijn gereinigd, kunt u verder gaan met de volgende fase van de behandeling:

- Vul het kanaal met guttapercha en sealer. We adviseren TotalFill® BC Points™ en TotalFill® BC Sealer™.



1639